

но закреплена, производится окончательное ее закрепление к несущим конструкциям. После этого при повторном нажатии на рычаг 8 шток 9 продвигается внутри корпуса и снова поворачивается на некоторый угол. Перегородка освобождается от действия пружины 10. Вынув запорный палец из проушины 7, откинув плечо 6 и опустив прижимной винт 4, струбцину 2 снимают и монтируют на следующей колонне при монтаже новой перегородки.

Предлагаемое устройство дает возможность монтировать перегородки как при смонтированном ригеле, так и до его установки. Его устанавливают на колонне до подачи перегородки.

Получено 28.08.2001

УДК 624.042.7+699.841

В.Г.ТАРАНОВ, д-р техн. наук

Харьковская государственная академия городского хозяйства

## ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Описывается мероприятие по ликвидации последствий землетрясения.

Во время Карпатского землетрясения 31.08.1986г. у 9-этажного крупнопанельного жилого дома образовался оползень, представляющий реальную угрозу его существованию. Здание из двух одинаковых корпусов на сплошной железобетонной фундаментной плате расположено на поверхности склона крутизной 5-6° примерно в 50-ти метрах от искусственного озера глубиной до 2,5 м. Вследствие землетрясения береговая полоса шириной около 30 м между озером и домом была разрушена интенсивными сейсмодеформациями (рис.1).

Грунты основания плиты до глубины 20 м представлены слоистой толщей четвертичных аллювиально-делювиальных супесей и суглинков, мелкозернистых и пылеватых песков, и глин; в верхней части разреза до глубины 6-7 м преобладают супеси (см. рис.2). Уровень подземных вод в период изысканий располагался на глубине около 4 м (за период шестилетней эксплуатации здания уровень поднялся до 2 м). В соответствии с [1] грунтовые условия отнесены к третьей категории по сейсмическим свойствам, площадка оценена как 8-балльная.

Участок берега протяженностью примерно 120 м сполз в направлении озера на 15-20 м. Поверхность грунта в оползневой зоне разбита глубокими заполненными водой трещинами (шириной до 1,5-2 м) на отдельные блоки, вертикальные смещения между которыми достигали 1,5-2 м. Непосредственно у стены здания прослеживались



Рис.1 – Сейсмодеформации грунта

трещины раскрытием до 5 см и микротрещины 1-2 мм в асфальте тротуаров и отмостке. На противоположном берегу озера также были обнаружены вытянутые вдоль береговой линии крупные трещины в грунте, длина которых достигала 40-50 м при ширине 35-50 см и вертикальном смещении краев до 15-20 см. По трещинам отмечены четкие следы выжимания разжиженных супесей и песков. Кроме того, в некоторых местах наблюдались характерные песчаные и супесчаные "кратеры вулканчиков" диаметром от 20-30 до 120-140 см.




Рис.2 – Грунтовые условия и схема оползня

По предположению ПНИИИСа "формирование оползня в районе дома в значительной мере связано с кратковременным разжижением малоплотных водонасыщенных супесчаных и песчаных грунтов под воздействием землетрясения".

Анализ ситуации показывал, насколько серьезная опасность возникла для устойчивости здания, поскольку самое незначительное раз-

вение оползня вверх по склону (вызванное в первую очередь возможными афтершоками даже небольшой интенсивности) грозило ему частичным или полным обрушением. Встал вопрос об эвакуации жителей.

Учитывая социально-экономический аспект и техническое состояние здания, было принято решение о немедленном устройстве контрбанкета на оползневом участке. Последний возводили из послойно уплотняемых щебня и бутового камня (1 этап) в районе языка оползня (в озере) и из суглинков в остальной части. Работы по 1 этапу были выполнены в период 1-6.09.86г. (см. рис.3). Изыскания и расчеты устойчивости склона, а также сейсмостойкости здания вели параллельно с возведением контрбанкета, что позволило выполнить комплекс укрепительных мероприятий в сжатые сроки.



Рис.3 – Устройство контрбанкета

Изыскания включали в себя инструментальные наблюдения за состоянием объекта. Угловые измерения производили высокоточным теодолитом ТЕ-В1 с помощью специально устроенных на крыше здания 8-ми постоянно видимых целей. Контроль за осадками осуществляли нивелиром НЛ-1, для чего по всем углам здания было заложено 8 стенных марок-реперов. Цикличность наблюдений за плановым и высотным положениями объекта равнялась 7 суткам в течение года. Результаты геодезических исследований показали удовлетворительное состояние здания и дальнейшие наблюдения выполняли уже с интервалом в 6 месяцев.

Расчеты сейсмостойкости грунтового основания, выполненные НИИОСП в соответствии с рекомендациями раздела 12 в [2] с использованием характеристик грунтов, полученных после землетрясения, дали положительный результат.

Расчеты устойчивости склона выполняли по схемам 1, 2 раздела 14 в [2] (поверхности скольжения произвольной и ломанной форм), при этом коэффициент  $K_{hf}$ , учитывающий сейсмическое воздействие, принимали (по рекомендации НИИОСП) равным 0,2 (вопреки существующей практике, когда он должен быть равен 0,075). Установлено, что устойчивость грунтового массива обеспечивается с запасом.

Стоимость укрепительных мероприятий составила около 15% стоимости защищенного здания и окружающей территории.

1. СНиП 11-7-81. Строительство в сейсмических районах / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1982. – 48с.

2. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Справочник проектировщика. Разделы 12, 14 / Под общ. ред. Е.А. Сорочана и Б.Г. Трофименкова. – М.: Стройиздат, 1985. - 480 с.

*Получено 26.06.2001*

УДК 624.042.1

Т.Н.ДЕРКАЧ

Полтавский государственный технический университет им. Юрия Кондратюка

## **УЧЕТ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА ПРИ НОРМИРОВАНИИ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ**

Приводятся результаты сравнительного анализа коэффициентов направления ветра, вычисленных по трем вероятностным моделям.

Географическая изменчивость скоростного напора ветра является традиционным предметом исследования и нормирования. Зависимость напора от направления ветра изучена недостаточно, хотя результаты исследований указывают на целесообразность учета этого фактора при расчетах зданий и сооружений [1-3].

Ветровой поток в определенной географической точке представляет собой векторный случайный процесс, одно измерение которого характеризует скорость ветра, а другое – его направление. Скорость ветра  $v(t)$  описывается известной [3, 4] вероятностной моделью дифференцируемого случайного процесса, а направление  $a(t)$  задается дирекционным углом, отсчитываемым по часовой стрелке от севера, или румбом, объединяющим направления с дирекционными углами определенного диапазона. В [5] приведен математический аппарат для